


## HT-USB／OCU-USB ドライバーのインストール方法 (Windows8.1)


1. win7\_Setup.exe を実行します。  
ユーザーアカウント制御において、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と聞かれた場合は「はい(Y)」をクリックします。  
「セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。




2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。




3. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の画面で「インストール(I)」ボタンをクリックし、USB シリアルドライバーをインストールします。




4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の画面で「インストール(I)」ボタンをクリックし、仮想 COM ポートドライバーをインストールします。



5. インストールが完了したら「完了」ボタンをクリックします。



6. 本製品を PC へ接続します。  
本製品が認識されたことをデバイスマネージャーで確認します。  
「USB Serial Port (COM●)」の表記になります。  
(COM 番号はインストール環境によって異なります。)



7. 以上でドライバーのインストールは完了です。