



## RS-02USBドライバーのインストール方法(Windows7)

1. PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v\*.\*.exe を実行します。( \*.\*.\*はバージョンになります)  
セキュリティの警告において、「このファイルを実行しますか？」と聞かれた場合は「実行(R)」をクリックします。  
「セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。



2. インストールが完了したら「完了」ボタンをクリックします。




3. 本製品を PC へ接続します。

本製品が認識されたことをデバイスマネージャーで確認します。

「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM●)」の表記になります。

(COM 番号はインストール環境によって異なります。)



4. 以上でドライバーのインストールは完了です。