


RS-02USBドライバーのインストール方法 (Windows8)

1. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v*.*.exe を実行します。(*.*.*はバージョンになります)
ユーザーアカウント制御において、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」
と聞かれた場合は「はい(Y)」をクリックします。
「セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。



2. インストールが完了したら「完了」ボタンをクリックします。




3. 本製品を PC へ接続します。

本製品が認識されたことをデバイスマネージャで確認します。

「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM●)」の表記になります。

(COM 番号はインストール環境によって異なります。)



4. 以上でドライバーのインストールは完了です。