

ARK-550-OCU USB シリアルドライバのインストールについて

ARK-550-OCU を Windows PC でご使用いただくためのドライバのインストール方法を説明します。
インストールは、Windows XP/Vista/7 共に同じ手順で行います。

1. ドライバのインストール

Windows PC では本機を接続する前に下記セットアップ作業を必ず行ってください。
ドライバディスク(CD-ROM)をお持ちで無い場合は、あらかじめ弊社ホームページよりダウンロードをしてください。


以下、説明はドライバディスク(CD-ROM)を使用した方法を記述しています。
ダウンロードした場合は、ドライバの場所を CD-ROM ではなく、保存したファイルの場所を指定してインストールを行ってください。

1.1 CD-ROM 中の「CDM20802_Setup.exe」を実行します。

1.2 セキュリティの警告の画面で「実行(R)」ボタンを押下します。



- 1.3 以下の画面が表示され、自動的にドライバが展開されます。
この画面は展開が終わると自動的に閉じます。



- 1.4 ARK-550-OCU を任意の USB ポートに接続します。ARK-550-OCU を任意の USB ポートに接続します。
- 1.5 自動的にハードウェアのインストールが開始されます。インストールが完了すると以下のようにメッセージが表示されます。




2. インストールの確認

ドライバのインストールが正常に行われ動作しているかの確認を行います。


2.1 コントロールパネルのシステムを開き「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」を選択します。

※ 「デバイスマネージャ」の開き方は OS によって異なります



2.2 「ポート(COMとLPT)」の下に仮想 COM ポートドライバ「USB Serial Port(COMx)」が COM ポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。

※ COM ポート番号は環境により異なります



2.3 ここで確認した COM ポート番号を通信アプリケーションにて設定してください。


以上でインストールは完了です。

3. 注意事項

- ・ 本ドライバは以下の OS にて動作確認を行っています。
 - ① Windows XP
 - ② Windows Vista
 - ③ Windows 7
 - ④ Windows 7 x64
 - ⑤ Windows 10 x64
- ・ ドライバのバージョンは予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


4. Windows10 で「CDM20802_Setup.exe」の実行がブロックされる場合には

Windows10 で「CDM20802_Setup.exe」を実行しようすると、以下の画面が表示され、実行がブロックされることがあります。




その場合は、コマンドプロンプトから「CDM20802_Setup.exe」を実行してください。

- #### 4.1 デスクトップ左下の検索ボックスに「cmd」と入力します。
- 最も一致する検索結果に「コマンドプロンプト」が表示されます。




4.2 「管理者として実行」をクリックします。

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」が表示されるので、「はい」をクリックします。



4.3 「CDM20802_Setup.exe」のフォルダを表示し、フォルダパスをコピーしてください。


赤枠の部分をクリックすると、フォルダパスが表示され、さらにパスが選択状態になります。赤枠の部分で右クリックすると表示されるメニューからコピーをクリックします。もしくは、Ctrl キーを押しながら C キーを押してもコピーできます。



4.4 コマンドプロンプトに「cd」と入力し、さらにスペースキーを入力します。


4.5 Ctrl キーを押しながら V キーを押します。

4.3 でコピーしたフォルダパスが入力されます。



4.6 Enter キーを押します。

4.7 「cdm20802_setup.exe」を入力し Enter キーを押します。

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "管理者: コマンドプロンプト". The window shows the following text: "Microsoft Windows [Version 10.0.19041.906] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\%username%\Desktop\ark-550-ocu-driver-cdrom C:\Users\%username%\Desktop\ark-550-ocu-driver-cdrom>cdm20802_setup.exe_". The command "cdm20802_setup.exe_" is highlighted with a red rectangular box.

```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.906]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\%username%\Desktop\ark-550-ocu-driver-cdrom
C:\Users\%username%\Desktop\ark-550-ocu-driver-cdrom>cdm20802_setup.exe_
```

新たにコマンドプロンプトが開き、ドライバの展開が始まります。

コマンドプロンプトが消えればドライバの展開は完了です。

4.8 デバイスマネージャーを開き、OCU を PC に接続します。

COM ポートとして認識されることを確認してください。